

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "ANTONELLI"-NOVARA
Prot. 0007658 del 04/09/2023
VI-9 (Entrata)

*Procedura per la valutazione e gestione delle
Interferenze*

Elaborazione del DUVRI

Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Liceo Scientifico Statale ALESSANDRO ANTONELLI
Via Toscana, 20 – Novara

Dati azienda appaltatrice:

DITTA APPALTARICE (denominazione sociale)	Ferri S.r.l.
SEDE SOCIALE	Via Matteotti, 2 – 28070 Garbagna Novarese (NO)
SEDE OPERATIVA	Via Matteotti, 2 – 28070 Garbagna Novarese (NO)
TIPO DI ATTIVITÀ COME DA CONTRATTO	Imbiancature
DATORE DI LAVORO	Dr. Alberto Ferri
RESPONSABILE SPP AZIENDA APPALTARICE	Dr. Alberto Ferri
MEDICO COMPETENTE	
RLS	
ISCRIZIONE CCIAA	Documenti allegati
POSIZIONE INAIL	Documenti allegati
POSIZIONE INPS	Documenti allegati

FASE 1 - Tabella per l'individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali

Ambiente di lavoro preso in esame:
Liceo Scientifico Statale ALESSANDRO ANTONELLI

Tabella per l'individuazione delle sovrapposizioni spazio-temporali (presenza contemporanea di più attività nello stesso ambiente di lavoro)

Azienda	Descrizione attività	Identificazione ambiente di lavoro	Periodo attività	Orario di lavoro
BLULAGO LEISURE SRL	Attività ricettiva e ristorativa	Intero edificio	Lunedì – domenica	24 h
FRANCESCO ZANETTI & FIGLI IMBIANCATURE SNC	Attività di imbiancatura	Intero edificio	Lunedì – venerdì (attività chiusa al pubblico) Un giorno al mese nel periodo di apertura	8.00-18.00

FASE 2 - Tabella per l'individuazione dei rischi

Rischi specifici dell'ambiente – Committente

<i>Tipologia di rischio</i>	<i>Descrizione dei rischi, relative misure e dotazioni</i>
Caduta – Inciampo – Scivolamento	Segnalare le situazioni di pericolo, ordine e pulizia. Durante le operazioni di pulizia dei pavimenti esporre il cartello di "pavimento bagnato".
Urto	Segnalare le situazioni di pericolo, ordine e pulizia.
Incendio-esplosione	Numero adeguato di addetti antincendio Impianto di segnalazione allarme Esercitazione antincendio e prova evacuazione
Scariche elettriche	Impianti a norma, certificati e regolarmente mantenuti.
Agenti chimici	Prodotti chimici utilizzati nel processo di pulizie. I prodotti sono regolarmente etichettati e dotati di SDS.

Rischi potenziali introdotti dalla società appaltatrice

N.	CATEGORIA DI RISCHI	SI	NO
1	Ambienti di lavoro - caduta al piano e caduta oggetti da alto	X	
2	Rischio elettrico, Macchine, Attrezzature		X
3	Rischio incendio		X
4	Rischio biologico		X
5	Rischio meccanico		X
6	Rischio Chimico	X	
7	Rischio radiazioni ionizzanti e non ionizzanti		X
8	Rumore-Vibrazioni		X

FASE 3 - Tabella dei rischi da interferenza e delle relative misure di protezione e prevenzione

Per le fasi di lavoro in esame il committente approfondisce l'analisi, valutando la presenza di rischi indotti a terzi.

Tabella dei rischi da interferenza e delle relative misure di protezione e prevenzione

TIPOLOGIA DI RISCHIO	RISCHI D'INTERFERENZA	AREE INTERESSATE	MISURE DI SICUREZZA PREVISTE
Urto Inciampo Scivolamento	- Presenza di lavoratori - Attività di pulizia da parte del personale	Intero edificio	- Posizionamento segnaletica - Informazione - Delimitazione aree intervento straordinario
Caduta di materiale dall'alto	- Attività di imbiancatura	Intero edificio	- Segnaletica - Informazione - Delimitazione aree intervento - In presenza di interventi significativi rimodulazione degli spazi
Caduta dall'alto	- Attività di imbiancatura	Intero edificio	- Segnaletica - Informazione - Delimitazione aree intervento - Obbligo di utilizzo di imbragatura per il lavoro in quota - Uso di scale e trabattelli a norma
Incendio-esplosione	- Situazioni caratterizzate da emergenza, con probabile necessità di provvedere all'evacuazione	Intero edificio	- Segnaletica - Garanzia presenza addetti alla squadra di emergenza - Informativa comportamentale sulla gestione delle emergenze
Agenti chimici	- Attività di pulizia - Attività di imbiancatura	Intero edificio	- Segnaletica - Informazione - Presenza Schede di sicurezza dei prodotti - Areazione dei locali - Prediligere utilizzo di pitture a base di acqua - Limitare l'uso di solventi
Rischio elettrico	- Presenza impianti e apparecchiature elettriche	Intero edificio	- Segnaletica - Informazione - Manutenzione dell'impianto elettrico

La formazione, nonché l'esperienza professionale del personale dell'Azienda appaltatrice, permettono di affermare che esistono interferenze generanti rischi di modesto valore.

In particolare, possono verificarsi casi di interferenza durante le attività di imbiancatura, in tal caso deve essere pregiudiziale la delimitazione degli spazi interessati ai lavori con adeguata segnalazione. Al termine dell'attività, deve essere effettuata l'immediata pulizia.

$$R = f (P, D) = P \times D = 1 \times 2 = 2$$

LIVELLO DI RISCHIO BASSO-TRASCURABILE

livello di rischio di interferenza tale da potersi considerare trascurabile, nelle condizioni operative note e così come definite dal capitolato e dagli accordi tra le parti

Allegati: DURC/ Iscrizione Camera di Commercio/ Contratto di manutenzione/Formazione lavoratori/Formazione addetti emergenza

Novara, 30 agosto 2023

Liceo Alessandro Antonelli

Ferri S.r.l.


FERRI s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dr. Alberto Ferri)

